


1. 準備


- デバイスドライバをダウンロードしインストールします



- USB ケーブルで PC と SPIDAR-G2 を接続します
- AC adapter を SPIDAR-G2 に接続します
- これで SPIDAR-G2 を使う準備が整いました

2. サンプルプログラムの実行

- サンプルプログラムをダウンロードします
SPIDAR_G2_DEMO.exe を実行します



画面左上にチェックボックスが表示されます

コントローラ固有の番号が表示されますが気にせずその番号をチェックしウィンドウを閉じます
グリップに力が提示されます

チェックを入れ、ウィンドウを閉じる

